



04/2017 - 73 8881

# MALOSSI



ITALIANO



**ATTENZIONE:** I segmenti inseriti nel kit necessitano di una piccola lavorazione. Vi preghiamo di controllare attentamente la luce del segmento (vedi tabella).

ENGLISH



**ATTENTION:** The piston rings inserted into the kit need a handwork. We ask you kindly to control carefully the piston ring clearance (see table).

FRANÇAIS



**ATTENTION:** Les segments inserés dans le kit nécessitent d'un petit travail. Nous vous prions de contrôle soigneusement l'espacement du segment" (voir table).

ESPAÑOL



**ATENCION:** Los segmentos insertados en el Kit necesitan de un pequeño trabajo. Aconsejamos de controlar atentamente la luz del segmento (ver tabla).

# MALOSSI



ITALIANO

LA MANCANZA DI TALE LAVORAZIONE PROVOCHERÀ LA ROTTURA DEL GRUPPO TERMICO, E LA GARANZIA NON POTRÀ ESSERE PERTANTO RICONOSCIUTA.

ENGLISH

THE ABSENCE OF THIS HANDWORK CAUSES CYLINDER KIT BREAKING, AND THE WARRANTY WILL BE NOT APPROVED.

FRANÇAIS

L'ABSENCE DE CET TRAVAIL PROVOQUE LA RUPTURE DU GROUPE THERMIQUE, ET LA GARANTIE NE PEUT PAS ÊTRE RECONNUE.

ESPAÑOL

LA FALTA DE ESTE TRABAJO HACERÁ ROMPER EL GRUPO TERMICO, Y LA GARANTIA NO SERÁ RECONOCIDA.

ALESAGGIO BORE ALESAGE ALISADURA mm	LUCE DEL SEGMENTO PISTON RING CLEARANCE ESPACEMENT DU SEGMENT LUZ DEL SEGMENTO mm
39,88	0,12
40	0,12
40,3	0,12
44	0,15
47,6	0,15
50	0,15